



BOSCH

Telemetro

GLM 40 | 3 601 K72 900

Índice

Lista de Recambios.....	2
Instrucciones para lubricación del producto.....	3
Información del producto.....	4
Figura - tipo.....	5

Lista de Recambios

Artículo	Referencia del recambio	Descripción	Imagen	Precio del recambio	Cantidad de recambios	Grupo de precios de los recambios
660	2 609 160 205	Plato	1	\$ 351,00 *	1	00
808	2 609 101 223	Tapa De Las Pilas	1	\$ 225,00 *	1	00

* Los precios indicados son precios orientativos sin IVA

Instrucciones para lubricación del producto : Telemetro - GLM 40 - 3 601 K72 900


No existen instrucciones de lubricación disponibles para este producto

Información del producto : Telemetro - GLM 40 - 3 601 K72 900

Nº del producto	3 601 K72 900
Descripción del producto	Telemetro
DIN-Text	
ID_Text_Ext	
Nombre de herramienta	GLM 40
Voltaje_1	
Id. país producto	EU

Figura - tipo - E

3 601 K72 980
Stand } 19-03
Issue } 22-12-20 **Fig. /Abb. 1**



Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones